

Skodborg Vandværk
Trøjborgvej 26
6630 Rødding
Att.: Hans NielsenRapportnr.: AR-19-CA-00855023-01
Batchnr.: EUDKVE-00855023
Kundenr.: CA0005262
Modt. dato: 02.08.2019

Analyserapport

Prøvested:	Skodborg Ny Vandværk - B1 DGU 132.1000 - V20001200 / 4527001204						
DGU-nr:	132.1000						
Prøvetype:	Grundvand (råvand) - Mikrobiologisk kontrol						
Prøveudtagning:	02.08.2019 kl. 11:15						
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S AD3						
Analyseperiode:	02.08.2019 - 07.08.2019						
Prøvemærke:	fra boring						
Lab prøvenr:	80685800	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Pesticider							
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:Skodborg Vandværk, Jørgen Due, Trøjborgvej 26, 6630 Rødding
Vejen Kommune, Kopimodtager drikkevand, Teknisk Forvaltning, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen

07.08.2019

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø A/S
Kundecenter**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

□): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænse niveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Skodborg Vandværk
Trøjborgvej 26
6630 Rødding
Att.: Hans NielsenRapportnr.: AR-19-CA-00871276-01
Batchnr.: EUDKVE-00871276
Kundenr.: CA0005262
Modt. dato: 13.09.2019

Analyserapport

Prøvested:	Skodborg Ny Vandværk - B2 DGU 132.0999 - V20001200 / 4527001202					
DGU-nr:	132.999					
Prøvetype:	Råvand - Mikrobiologisk kontrol					
Prøveudtagning:	13.09.2019 kl. 11:55					
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S AD3					
Analyseperiode:	13.09.2019 - 17.09.2019					
Prøvemærke:	fra boring					
Lab prøvenr:	80756498	Enhed	Kravværdier Min. Max.	DL.	Metode	Urel (%)
Pesticider						
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l		0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Oplysninger fra prøvetager						
Akkrediteret prøvetagning	Ja				DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:Skodborg Vandværk , Jørgen Due, Trøjborgvej 26, 6630 Rødding
Vejen Kommune , Kopimodtager drikkevand, Teknisk Forvaltning, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen

17.09.2019

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø A/S
Kundecenter**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊞): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

⊞): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Skodborg Vandværk
 Trøjborgvej 26
 6630 Rødding
 Att.: Hans Nielsen

Rapportnr.: AR-19-CA-00855022-01
 Batchnr.: EUDKVE-00855022
 Kundenr.: CA0005262
 Modt. dato: 02.08.2019

Analyserapport

Prøvested: Skodborg Ny Vandværk - B3 DGU 132.1044 - V20001200 / 4527001203
 DGU-nr: 132.1044
 Prøvetype: Råvand - Mikrobiologisk kontrol
 Prøveudtagning: 02.08.2019 kl. 11:25
 Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S AD3
 Analyseperiode: 02.08.2019 - 07.08.2019

Prøvemærke: fra boring

Lab prøvenr:	80685801	Enhed	Kravværdier		DL	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Pesticider							
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:

Skodborg Vandværk , Jørgen Due, Trøjborgvej 26, 6630 Rødding
 Vejen Kommune , Kopimodtager drikkevand, Teknisk Forvaltning, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen

07.08.2019

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊞): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse